

## Beretning 2013 (jan.-des. 2013 inkl. vinter 2013/14)

### Styrets sammensetning:

Jon Andersen, leder, Ole Mjelva, kasserer, Dag Barstad og Arnstein Hoel, styremedlemmer.

Det har blitt avholdt 2 stk styremøter og diverse telefonmøter og mailer.

### Vedlikehold veiene 2013:

Følgende utbedringer og vedlikehold er utført i perioden, entreprenør er som tidligere Jan Gulbrandsen.

- Toppmasse fra postkassene og til etter svingen ved Korsveien 9
- Toppmasse Skytterveien
- Fylt opp hull i veien med subbus
- Grøftet Korsveien ved nr. 28 og lagt rør under veien
- Diverse rensking av grøfter
- Grøftet fra krysset ved Ekene ned mot broen
- Skrappt veien
- Grøftet veien ved Sørby og hevet veien i innersving ved begynnelsen av Skytterveien.

### Diverse andre ting som er blitt gjort:

- Byttet til led-lyspære i en veilyslampe og byttet to stk andre pærer som var mørke.
- Diverse små dugnader med tetting av hull i veien.
- Rensking av grøfter og drenerør som gikk tette.
- Fjerning av tre som falt over veien ved sterk vind.

### Vedlikehold vinter 2013/14:

Brøytingen er utført av Jan Gulbrandsen og det er brøytet 7 ganger og strødd ved behov. Vi ber også om at de nye strøkassene kan bli litt flittigere brukt.

### Øvrig informasjon:

- Vedlikeholdsplan for 2014 : Det er gjennomført befaring av veien i midten av mai. Vedlikeholdspunkter er spesifisert av styret og skal prissettes av Jan G. Vi ser at pga. mye nedbør skal det prioriteres grøfter og toppmasse. Det renner mye vann i veiene som drar med seg masse.
- Vi vil også rette en henstilling til grunneiere langs veien om å klippe hekker og trær som går ut i veien.

Hilsen Styret Solbukta Veilag 2013/14

Jon Andersen

Dag Barstad

Ole Mjelva

Arnstein Hoel